

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2024 г. № \_308-п

г. Тюмень

О внесении изменения в постановление от 28.12.2017 № 696-п

1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2017 № 696-п «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» внести следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на предельную стоимость полного объема услуг и (или) работ по капитальному ремонту соответствующих конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов по договорам, заключенным после вступления в силу настоящего постановления.

Губернатор области



A.B. Moop

### Приложение

## к постановлению Правительства Тюменской области

от 15 мая 2024 г. № 308-п

#### **PA3MEP**

# ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

| № п/п | Наименование<br>конструктивных элементов<br>(видов работ)             | Единица измерения для<br>определения стоимости работ<br>и услуг | Предельная стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (рублей, с учетом налога на добавленную стоимость) |                  |                    |  |
|-------|---|---|--|------------------|--------------------|--|
|       |   |   | Многоквартирные дома   |                  |                    |  |
|       |   |   | до 3 этажей  | от 4 до 6 этажей | от 7 и выше этажей |  |
| 1     | система водоотведения   | м² общей площади здания <*>                                     | 466,98   |                  |                    |  |
| 2     | система водоснабжения   | м² общей площади здания   | 1 082,38   |                  |                    |  |
| 3     | крыша плоская   | м <sup>2</sup> горизонтальной проекции <**>                     | 6 315,00   |                  |                    |  |
| 3.1   | крыша плоская из<br>железобетонных лотковых<br>панелей с водосборными | м <sup>2</sup> горизонтальной проекции                          | 11 555,85  |                  |                    |  |

|    | железобетонными лотками   |  |              |         |          |                    |  |
|----|---|--|--------------|---------|----------|--------------------|--|
| 4  | крыша скатная   | м <sup>2</sup> горизонтальной проекции | 7 030,50     |         |          |                    |  |
| 5  | подвал  | м <sup>2</sup> горизонтальной проекции | 2 125,34     |         |          |                    |  |
| 6  | фундамент   | м <sup>2</sup> горизонтальной проекции | 1 551,94     |         |          |                    |  |
| 7  | система<br>электроснабжения   | м² общей площади здания                | 576,22       |         |          |                    |  |
| 8  | индивидуальные<br>котельные   | штука                                  | 3 638 828,32 | 5 183 3 | 79,77    | 5 296 049,43       |  |
| 9  | индивидуальный тепловой<br>пункт  | штука                                  | 3 212 643,05 |         |          |                    |  |
| 10 | система газоснабжения   | м² общей площади здания                | 253,14       | 311,2   | 21       | 262,79             |  |
| 11 | ремонт и (или)<br>восстановление систем<br>дымоудаления                               | м² общей площади здания                | 232,45       |         |          |                    |  |
| 12 | ремонт и (или)<br>восстановление<br>автоматических установок<br>пожарной сигнализации | м² общей площади здания                | 39,7         |         |          |                    |  |
| 10 |   | м <sup>2</sup> общей площади здания    | до 4 этажей  |         | ОТ       | от 5 и выше этажей |  |
| 13 | система теплоснабжения  |  | 1 824,18     |         | 1 768,39 |                    |  |
| 14 | фасад   | м² площади конструктивного             | Штукатурка,  | Деревя  | нный     | Панель, кирпич     |  |

|    |   | элемента | окраска      |                  | (иной материал без<br>отделки) |
|----|---|----------|--------------|------------------|--------------------------------|
|    |   |          | 4 573,36     | 2 638,76         | 2 585,46                       |
|    | ремонт, замена,   |          | до 6 этажей  | от 7 до 9 этажей | от 10 этажей и выше            |
| 15 | модернизация лифта грузоподъемностью 400 кг, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений                                 | штука    | 1 776 793,1  | 4 066 612,20     | 5 032 978,09                   |
| 16 | ремонт, замена,<br>модернизация лифта<br>грузоподъемностью 630 кг,<br>ремонт лифтовых шахт,<br>машинных и блочных<br>помещений  | штука    | 1 776 793,1  | 4 066 612,20     | 5 032 978,09                   |
| 17 | ремонт, замена,<br>модернизация лифта<br>грузоподъемностью 1000<br>кг, ремонт лифтовых шахт,<br>машинных и блочных<br>помещений | штука    | 2 314 858,99 | 4 066 612,20     | 5 843 679,35                   |

\_\_\_\_\_

м<sup>2</sup> общей площади здания <\*> - сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен;

м<sup>2</sup> горизонтальной проекции <\*\*> - площадь участка поверхности земли в границах наружных стен постройки.

| оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома   | Для определения стоимости работ по оценке технического состояния и проектированию необходимо руководствоваться государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-05-2001 "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения", утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.03.2012 № 96, и СБЦП 81-02-25-2001 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 270/пр от 25.04.2016 |
|--|---|
| строительный контроль  | Размер затрат на осуществление строительного контроля определяется в соответствии с пунктом 15 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468   |
| проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | Размер платы за проведение государственной экспертизы определяется в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145   |
| авторский надзор   | Размер платы на проведение авторского надзора проектных организаций определяется расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2 % от стоимости работ по капитальному ремонту  |